

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» августа 2025 г., 66250061000218762887

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,
Нижнетуринского городского округа УНДиПР
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» августа 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2508/015-66/15-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 2д

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «01» августа 2025 г., № 2508/015-66/15-ВО/П, учетный номер проверки 66250061000218762887.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Комаров Валерий Олегович – старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Нижняя Тура, ул Молодежная, Дом 12

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД "ГОЛУБОК" ИНН 6624006935, адрес регистрации юридического лица: 624222, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» августа 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «19» августа 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Архив и помещение пищеблока, выход из которых осуществляется в общий коридор не отделены от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (п.5.14* таблица 2* СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.1, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

13.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Архив и помещение пищеблока, выход из которых осуществляется в общий коридор отделить от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Рабочая и исполнительная документация, фотоматериалы

2. Все лестницы 3-го типа (4 наружные пожарные лестницы из групп детского сада) не соответствует требованиям СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом, все эвакуационные лестницы имеют частичное разрушение (вплоть до арматуры) бетонного слоя ступенек и площадок) (п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 4.10 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

13.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Все лестницы 3-го типа (4 наружные пожарные лестницы из групп детского сада) выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в месте пересечения площадки с эвакуационным выходом не допускать перепада высот. Восстановить целостность бетонного слоя ступенек и площадок

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

3. Наружная вертикальная пожарная лестница выхода на кровлю не установлена.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

13.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить наружную вертикальную пожарную лестницу выхода на кровлю

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

4. Руководителем организации не организовано проведение не реже 2 раз в год проверок внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководителю организации организовать проведение не реже 2 раз в год проверок внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты проверок внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу

5. На объекте защиты допускается расположение пожарного крана (ПК возле музыкального зала) без пожарного шкафа. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарный кран, расположенный возле музыкального зала оборудовать пожарным шкафом

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы

6. В помещениях здания детского сада (раздевалка, спальная и др.) допускается использование покрытий пола (линолеум) с не установленным классом пожарной опасности материала.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

13.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В помещениях здания детского сада (раздевалка, спальная и др.) обеспечить использование покрытий пола (линолеум) с установленным классом пожарной опасности материала (не выше В2, Д2, Т2, РП1).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сертификат соответствия, акт выполненных работ

7. Ширина эвакуационного выхода из помещения туалета в общий коридор (группа помещений в месте расположения бассейна) не соответствует требованиям и составляет 0,466 м.(п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2 прим. 2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

13.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения туалета в общий коридор (группа помещений в месте расположения бассейна) в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы с замерами ширины эвакуационного выхода в свету

8. Ширина эвакуационного выхода из помещения душевой в общий коридор (группа помещений в месте расположения бассейна) не соответствует требованиям и составляет 0,551 м.(п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2 прим. 2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

13.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения душевой в общий коридор (группа помещений в месте расположения бассейна) в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

9. Акт выполненных работ, фотоматериалы с замера ширины эвакуационного выхода в свету
Ширина эвакуационного выхода из помещения туалета для сотрудников в общий коридор (группа помещений в месте расположения бассейна) не соответствует требованиям и составляет 0,559 м. (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
13.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения туалета для сотрудников в общий коридор (группа помещений в месте расположения бассейна) в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

10. Акт выполненных работ, фотоматериалы с замера ширины эвакуационного выхода в свету
Ширина эвакуационного выхода из помещения группы №6 на наружную пожарную лестницу не соответствует требованиям и составляет 0.675 м. (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
13.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения группы №6 на наружную пожарную лестницу в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

11. Акт выполненных работ, фотоматериалы с замера ширины эвакуационного выхода в свету
На объекте защиты не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно автоматической пожарной сигнализации. В приёмно-контрольном приборе неисправна аккумуляторная батарея.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно автоматической пожарной сигнализации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО,
 Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по
 Свердловской области (государственный инспектор города
 (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе
 дознаватели, старшие дознаватели)) Комаров Валерий Олегович
 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0F80565CDF2B9F737DF2E0E68F308DD0
 Владелец: Комаров Валерий Олегович
 Действителен с 10.06.2015 по 03.09.2026

Подпись

Комаров Валерий Олегович - Старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР
 ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по
 пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83434226361, e-mail: komarov-
 vo@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
 представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
 личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих
 дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном
 контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
 портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849451

Владелец Шипицина Оксана Николаевна

Действителен с 03.09.2025 по 03.09.2026